

Инструкция

по подключению преобразователя напряжения


- 1) Подготовить комплект оборудования, боковые (можно использовать нож).



- 2) Приготовить к модификации кабель питания из комплекта камеры



- 3) Бокорезами разрезать кабель в удобном для Вас месте (при выборе длины отрезаемого кабеля руководствуйтесь удобством при установке камеры). Зачистите концы кабеля.



- 4) Соедините зачищенные концы кабеля с выходными контактами преобразователя напряжения (красный провод преобразователя соединить с серым проводом кабеля – минусовой провод; черный провод преобразователя соединить с белым проводом кабеля – плюсовой провод) **ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность!** Удаленность преобразователя напряжения от камеры не должна превышать длину штатного кабеля до модификации!



5) Изолируйте соединение с помощью термоусадочной трубки или изолянта.



6) В комплекте с источником питания 12 Вольт бренда ST поставляется разъем для подключения штекера к проводной линии. Используя разъем подключите входные контакты преобразователя напряжения (черный провод к клемме, отмеченной знаком плюс; красный провод к клемме, отмеченной знаком минус)

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте полярность!



- 7) Установить видеокамеру в удобном для использования месте.
Подключить разъем питания к соответствующему гнезду видеокамеры.

