

Перед обновлением обязательно проверьте текущую версию прошивки вашей видеоканеры. Версия прошивки должна быть **точно** такой как на изображении ниже. Если вы игнорируете данное предупреждение, то выход из строя видео канеры будет считаться **НЕ** гарантийным.

Сеть браузера Видео

ST SPACE TECHNOLOGY

Преды
воспроизведение
журнал
конфигурация

- ▶ Параметры видео и аудио
- ▶ Настройки камеры
- ▶ Смарт-анализ
- ▶ Наложение текста
- ▶ Управление записью
- ▶ Управление сетями
- ▶ Управление пользователями
- ▶ Управление сигнализацией
- ▼ Продвинутое опции
 - Локальные настройки
 - Системные настройки
 - Обслуживание системы
 - Подключение к платформе

Системные настройки

Информация о сист...

ЦПУ	1%	Обновить
Память	72%	
Флеш	86%	

Информация о вер...

Заводской номер	ID0602181091481310350701
Версия ядра	NVSS_V24.1.1.20210706
Версия SDK	5.0.21.526
Версия веб-страницы	5.56.21.716
Версия СММ	MDA0001_S26547
Модуль сопряжения	APP_V3.3.0.20220331
Порядковый номер	483558C1402A00734
Версия аппаратного	1068
ISP version	V4.0.1.6.26771_52DJF20RI210421